

Государственное казенное т учреждение Краснодарского края
“Государственный архив Краснодарского края”

ИНСТРУКЦИЯ № 13
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для работы на механическом прессе

г. Краснодар
2011 г.

Инструкция № 13
по охране труда для работы на механическом прессе

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с механическим прессом допускается специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов (далее специалист) не моложе 18 лет, ознакомившийся с правилами его эксплуатации, а также прошедший полный инструктаж по технике безопасности, электро- и пожарной безопасности.

1.2. При работе с механическим прессом специалист обязан:

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- уметь оказать помощь пострадавшим при ранениях.

1.3. Специалист должен:

- знать место нахождения аптечек;
- выполнять только порученную работу;
- во время работы быть внимательным, не отвлекать других;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.4. При обнаружении неисправностей механического пресса, немедленно сообщить ответственному по технике безопасности.

1.5. Специалист, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба учреждению, специалист несет и материальную ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы на механическом прессе, специалист должен застегнуть халат и обшлага рукавов на все пуговицы.

2.2. Проверить свое рабочее место. Оно должно быть равномерно освещено (без бликов), не загромождено посторонними предметами.

2.3. Проверить исправность пресса и приспособлений.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

3.2. Спецодежда должна быть полностью застегнута и убраны волосы.

3.2. Опускать пресс только после того, как дело будет правильно уложено, а руки выведены из опасной зоны.

3.3. Выполняя работы совместно с несколькими лицами, согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе прессы запрещается самостоятельно устранять причину неисправности. Об этом необходимо сообщить ответственному по охране труда.

4.2. При возникновении пожара необходимо сообщить по телефону 01 в пожарную часть и руководству, затем приступить к его ликвидации при помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок место работы на прессе. Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место.

Ответственный по охране труда

Е.А.Твердохлебова